
クラッチ

《クラッチレバーの遊びの点検》
抵抗を感じるまで、手でクラッチレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

クラッチレバーの遊び: 10-20 mm

規定の範囲を越えている場合は、調整してください。
調整のしかたは、次ページを参照してください。

